

محصول مورد نظر متشکل از Silant -Siloxan و حلال مخصوص به خود است. این مواد بعنوان پوشش زیرین و اولیه بر روی سطوحی که در ارتفاع بالا قرار دارند ساخته شده است. این محصول قادر به تشکیل یک سد نامرئی به منظور پیش راندن و عقب زدن آب و حتی جلوگیری از نفوذ آب از ترک های ظریف به داخل سطح مورد استفاده می باشد. استفاده از این محصول بر روی سطوح مورد نظر مانع از نشت پذیری نم و رطوبت و همچنین مانع نفس کشیدن (ورود هوا) به داخل بلوک ها می شود.



## ویژگی ها و موارد مصرف:

این محصول قابل استفاده بر روی کلیه سطوح بتنی ، پوکه های معدنی ، سطوح با تخلخل زیاد ، نمای سنگهای ساختمانی ، آجرها ، کاشی های سفالی پشت بام ها ،سنگ های مصنوعی ، سطوح رنگ شده، روی مجسمه ها و بناهای تاریخی و قدیمی می باشد.

- مانع ایجاد شوره و کدر شدن سنگهای ساختمانی و نماها.

- قابل استفاده بر روی سطوح قبل از رنگ زدن.

- این محصول برای استفاده بر روی سطوحی که فشار بالای آب را تحمل می کنند و یا سطوح لعابی و شیشه ای که در ساختار مترو و قطارهای زیرزمینی و یا اماکنی که فشار بالای هیدرواستاتیکی را تحمل می نمایند، توصیه نمی شود!

- موادی است کاملا شفاف و ناپیدا و هرگز لایه فیلم مانند را بر روی سطوح تشکیل نمی دهد.

- آب بر روی سطوحی که این محصول استفاده شده باشد به سرعت می لغزد و ضمن اینکه شستشوی برای سطوح می باشد، به داخل سطح نیز شاهد ورود رطوبت نخواهیم بود.

- این مواد به سرعت داخل سطوح نفوذ می نمایند.

- سریع و بدون پرس خشک می شود.

- مانع تشکیل قارچ ها و کپک ها می شود و از تشکیل محیط مناسب برای رشد میکروارگانیسم ها و جلبک ها که در اثر وجود رطوبت می باشد، جلوگیری می نماید.

- به علت پیشگیری از نفوذ رطوبت به داخل ساختار ، سطوح مورد استفاده از آسیب های ناشی از یخ زدگی مصون می مانند.

- مقاومت این محصول در برابر اشعه UV بسیار عالی می باشد.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS:

COLOR	: Transparent (invisible)
Specific Gravity	: 0.79 gr/cm <sup>3</sup>
APPLICATION TEMPERATURE	: +5°C TO 35°C
APPLIED BY	: Roller Or Sprayer
SETTING TIME	
FULL SETTING	: 3 Hours
COMPLETE CURE	: 3 days
RESISTANCE TO UV RAYS	: Perfect

### نحوه استفاده :

براحتی قابل استفاده با رول و اسپری و برس است. قبل از استفاده کاملاً مواد را مخلوط نمائید. اگر سطح مورد نظر احتیاج به مواد بیشتری داشت ، حداکثر دولایه از مواد استعمال شود. هرگز اجازه ندهید لایه زیرین (اولیه) خشک شود . بعد از مصرف ، ابزارآلات مورد استفاده را با تینر تمیز نمائید.

### مقدار مصرف:

با توجه به میزان جذب سطح برای هر با استفاده : ۲۰۰ - ۶۰۰ گرم در مترمربع.

### انواع بسته بندی:

در قوطی های متالیک ۴ و ۱۶ کیلوئی.